УТВЕРЖДАЮ	
Директор ЗАО «ММП-Ирбис»	•
Лукин А.І	3.
«»2008 ɪ	· .

# МОДУЛИ ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ МПЕ600, МПУ600, МПЮ600, МПТ600 Технические условия ТУ 6589-041-40039437-08 (взамен ТУ 6589-041-40039437-04)

Дата введения 15.10.2008

2008 г.

ИНВ № ПОДЛ	ПОДП И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И ДАТА
				ФОРМАТ А4

## СОДЕРЖАНИЕ

		Лист
1 ТЕХНИЧЕ	ЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	3
2 ПРАВИЛА	<b>А</b> ПРИЕМКИ	9
3 МЕТОДЫ	КОНТРОЛЯ	11
4 ТРАНСПС	РТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	17
5 УКАЗАНИ	ИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	17
6 ГАРАНТИ	ИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	18
	Перечень контрольно-измерительной аппаратуры и орудования, применяемых при испытаниях модуля	19
Приложение Б питания МПЕ(У,Ю	Схема проверки электрических параметров модуля (,T)600	20
Приложение В	Габаритный чертеж модуля питания МПЕ(У,Ю,Т)600	21
*	Схема проверки амплитуды пульсации выходного я питания МПЕ(У,Ю,Т)600	22
Приложение Д МПЕ(У,Ю,Т)600	Типовая схема подключения модуля питания	23
Приложение E условиях	Перечень документов, на которые даны ссылки в техні	ических 24

						ТУ 6589-041-40039437-08					
ИЗМ	Л	№Д	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА	МОДУЈ	ЛИТ	Л	Л-В		
PA3PA	<b>\</b> Б.	Вере	есова		08.10.08	СТАБИЛ					
ПРОВ.		Коро	ЭТКОВ			МПЕ6		2	25		
ГЛ.КО	HC.	Мак	аров							23	
Н.КОН	ITP.	Шир	окова				600, MПТ600				
УТВ.		Каст	гров			ТЕХНИЧЕ	СКИЕ УСЛОВИЯ				
ИНВ	ИНВ № ПОДЛ ПО			И ДАТА ВЗАМ		ИНВ № ИНВ № ДУБЛ		ПОДП И ДАТА		ĮATA	
	ФОРМАТ А4										

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на модуль питания стабилизирующий МПЕ(У,Ю,Т)600 (далее модуль) с одним выходным каналом, предназначенный для питания напряжением постоянного тока радиоэлектронной аппаратуры.

Вид климатического исполнения УХЛ категория 4.2 по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур от +5 °C до +50 °C окружающей среды при принудительном охлаждении.

Настоящие ТУ устанавливают технические требования к модулю, правила приемки и испытаний модуля и предназначены для предприятия-изготовителя и ОТК при изготовлении, сдаче и приемке.

Модули выпускаются трех типов. Типономиналы в соответствии с таблицей 1.

Условное обозначение модуля при заказе или в конструкторской документации другого изделия:

Модуль питания МПЕ600С ТУ 6589-041-40039437-08

где: МП – модуль питания;

третья буква (Е) — диапазон входного напряжения;

цифры (600)\* — мощность;

последняя буква (С) — выходное напряжение.

#### 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1 Модуль должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации указанного в графе 9 таблицы 1.
  - 1.2 Конструктивно-технические требования
- 1.2.1 Габаритные, установочные и присоединительные размеры модуля должны соответствовать, приведенным на рисунке В.1 в приложении В.
- 1.2.2 Масса модуля, измеренная с погрешностью  $\pm\,0.5\,$  г должна быть не более  $1140\,$  г.
- 1.2.3 Комплектующие элементы и материалы должны применяться в условиях и режимах, соответствующих требованиям, указанным в стандартах и ТУ на них.

							ТУ 6589-041-40039437-08			
						ТУ	2			
ИЗМ	Л	No⊥	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА				3	
ИНВ	ИНВ № ПОДЛ ПОДП И ДАТА			И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №		ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И ДАТА		
							•	ФОР	MAT A4	

- 1.3 Требования к электрическим параметрам
- 1.3.1 Питание модуля осуществляется от источника напряжения постоянного тока. Значения входного напряжения указаны в графах 2, 3, 4 таблицы 1.
- 1.3.2 Пределы выходного напряжения при номинальном входном напряжении (графа 3 таблицы 1) и максимальном токе нагрузке (графа 7 таблицы 1) указаны в графе 6 таблицы 1.
- 1.3.3 Максимальный ток нагрузки (Ін.макс) должен соответствовать значению, приведенному в графе 7 таблицы 1.

Минимальный ток нагрузки соответствует холостому ходу (х.х.).

- 1.3.4 Ток, потребляемый модулем по цепи питания при номинальном входном напряжении (графа 3 таблицы 1) и максимальном токе нагрузке (графа 7 таблицы 1), не должен превышать значения, приведенного в графе 8 таблицы 1.
- 1.3.5 Амплитуда пульсации выходного напряжения (от пика до пика), измеренная в полосе частот до  $20~\mathrm{M}\Gamma$ ц и токах нагрузки от Ін.макс до 0,1·Ін.макс не должна превышать  $100~\mathrm{mB}$ .

Проверку измерения амплитуды пульсаций проводить по схеме, приведенной в обязательном приложении  $\Gamma$ .

- 1.3.6 Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения от номинального до минимального и до максимального значений должна быть не более  $\pm 0.5$  %.
- 1.3.7 Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от х.х. до Ін.макс должна быть не более 0,5 %.
- 1.3.8 Модуль должен иметь защиту от перегрузки по току и короткого замыкания (к.з.) по выходу. После снятия перегрузки или к.з. модуль должен автоматически восстанавливать свои выходные параметры. Ток срабатывания защиты (1,05...1,15)·Ін.макс. Время к.з. не ограничено.
  - 1.3.9 Модуль имеет защиту от перенапряжения на выходе не более 1,4·Uном.
- 1.3.10 Модуль имеет тепловую защиту. При перегреве модуль должен отключаться, а затем автоматически включаться по мере спада температуры на элементах модуля.
- 1.3.11 Диапазон неоперативной регулировки выходного напряжения не менее  $\pm$  5 %, при использовании внешних элементов.
- 1.3.12 Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения, измеренный при номинальном входном напряжении (графа 3 таблицы 1) и максимальном токе нагрузки (графа 7 таблицы 1), при изменении рабочей температуры в диапазоне указанном в таблице 3 должен быть не более  $\pm 0.02~\%$  / °C.
- 1.3.13 Модуль вырабатывает напряжение для питания вентилятора в пределах  $11.5 \div 12.5$  В и током не более 0.8 А.

						ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08			
ИЗМ	Л	No⊥	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА					
ИНВ	ИНВ № ПОДЛ ПОДП И		И ДАТА	B3AM I	⁄ІНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И ДАТА			
								ФОР	MAT A4	

## Таблица 1

Таолица т											
		Зходно				ЭК	ж,				
Условное обозначе-ние типона-минала модуля	напт 2	Номинальное же	Максимальное В	Номинальное выходное напряжение, В	Пределы выходного напряжения, В	Максимальный ток нагрузки, А	Ток потребления, А, не более, при Uвх.ном.	Обозначение основного конструкторского документа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
МПЕ600Г				20	19,60 - 20,40	30,0	14,0	ИЛАВ.436437.014-06			
МПЕ600Е				24	23,52 - 24,48	25,0	13,7	ИЛАВ.436437.014-07			
МПЕ600Н				27	26,46 - 27,54	22,2	13,7	ИЛАВ.436437.014-08			
МПЕ6003				32	31,36 – 32,64	18,75	13,7	ИЛАВ.436437.014-09			
МПЕ600Т	36	48	72	33	32,34 – 33,66	18,2	13,7	ИЛАВ.436437.014-10			
МПЕ600Р				36	35,28 – 36,72	16,7	13,5	ИЛАВ.436437.014-11			
МПЕ600У				48	47,04 – 48,96	12,5	13,3	ИЛАВ.436437.014-13			
МПЕ600Ю				60	58,80 - 61,20	10,0	13,3	ИЛАВ.436437.014-12			
МПУ600Г				20	19,60 - 20,40	30,0	15,0	ИЛАВ.436437.008-06			
МПУ600Е				24	23,52 - 24,48	25,0	15,0	ИЛАВ.436437.008-07			
МПУ600Н	42			27	26,46 – 27,54	22,2	15,0	ИЛАВ.436437.008-08			
МПУ6003				32	31,36 – 32,64	18,75	15,0	ИЛАВ.436437.008-09			
МПУ600Т		48	54	33	32,34 – 33,66	18,2	15,0	ИЛАВ.436437.008-10			
МПУ600Р				36	35,28 – 36,72	16,7	15,0	ИЛАВ.436437.008-11			
МПУ600У				48	47,04 – 48,96	12,5	15,0	ИЛАВ.436437.008-13			
МПУ600Ю				60	58,80 - 61,20	10,0	15,0	ИЛАВ.436437.008-12			
МПЮ600Г				20	19,60 - 20,40	30,0	6,0	ИЛАВ.436437.009-06			
МПЮ600Е				24	23,52 - 24,48	25,0	6,0	ИЛАВ.436437.009-07			
МПЮ600Н				27	26,46 – 27,54	22,2	6,0	ИЛАВ.436437.009-08			
МПЮ6003				32	31,36 – 32,64	18,75	6,0	ИЛАВ.436437.009-09			
МПЮ600Т	50	60	70	33	32,34 – 33,66	18,2	6,0	ИЛАВ.436437.009-10			
МПЮ600Р				36	35,28 – 36,72	16,7	6,0	ИЛАВ.436437.009-11			
МПЮ600У				48	47,04 – 48,96	12,5	6,0	ИЛАВ.436437.009-13			
МПЮ600Ю				60	58,80 - 61,20	10,0	6,0	ИЛАВ.436437.009-12			
МПТ600Г				20	19,60 – 20,40	30,0	6,1	ИЛАВ.436437.012-06			
МПТ600Е				24	23,52 – 24,48	25,0	6,0	ИЛАВ.436437.012-07			
МПТ600Н				27	26,46 – 27,54	22,2	6,0	ИЛАВ.436437.012-08			
МПТ6003				32	31,36 – 32,64	18,75	6,0	ИЛАВ.436437.012-09			
МПТ600Т	75	110	150	33	32,34 – 33,66	18,2	6,0	ИЛАВ.436437.012-10			
МПТ600Р				36	35,28 – 36,72	16,7	5,9	ИЛАВ.436437.012-11			
МПТ600У				48	47,04 – 48,96	12,5	5,8	ИЛАВ.436437.012-13			
МПТ600Ю				60	58,80 - 61,20	10,0	5,8	ИЛАВ.436437.012-12			

ИЗМ	Л	№ Д	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА	ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08			
ИНВ	ИНВ № ПОДЛ ПОДП И ДАТА			B3AM I	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	ДАТА		
	ФОРМАТ А4									

- 1.4 Требования к безопасности.
- 1.4.1 Электрическая прочность изоляции между входными и выходными контактами должна выдерживать в нормальных климатических условиях в течение 1 мин без пробоя и поверхностного перекрытия воздействие испытательного напряжения постоянного тока величиной 1000 В.
- 1.4.2 Сопротивление изоляции модуля между входными и выходными контактами должно быть не менее:
  - 20 МОм в нормальных климатических условиях;
  - 5 МОм при повышенном значении рабочей температуры;
  - 1 МОм при повышенной влажности.
  - 1.5 Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам
- 1.5.1 Модуль должен быть стойким к воздействию механических факторов, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Возлайствующий фактов и аго узрактавистики	Значение	Приме-
Воздействующий фактор и его характеристики	характеристики	чание
Синусоидальная вибрация		
– диапазон частот, Гц	10 - 150	
$-$ амплитуда ускорения, м/ $c^2$ (g)	9,8 (1)	
– число циклов качения частоты в каждом		
положении модуля	20	

1.5.2 Модуль должен быть стойким к воздействию климатических факторов, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

Воздайствущений фактов и ото успактовнетники	Значение	Приме-
Воздействующий фактор и его характеристики	характеристики	чание
Пониженная температура среды, °С		
– рабочая	+ 5	
– предельная	Минус 40	
Повышенная температура среды, °С		
– рабочая	+ 50	
– предельная	+ 85	
Повышенная относительная влажность воздуха		
при 25 °C, %	80	

Примечание — По договоренности между потребителем и изготовителем возможно изготовление модулей с параметрами, отличающимися от приведенных в таблице 1 и п.п.1.3; 1.4.

						ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08			
ИЗМ	Л	No⊅	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА					
ИНВ	ИНВ № ПОДЛ ПОДП И ДА			И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	ДАТА	
								ФОР	MAT A4	

- 1.6 Требования по надежности
- 1.6.1 Срок службы 15 лет.
- 1.6.2 Срок сохраняемости в условиях 1 группы по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП должен быть не менее 12 лет.

#### 1.7 Комплектность

- 1.7.1 В комплект поставки модуля входят составные части, указанные в таблице 4.
  - 1.8 Маркировка
- 1.8.1 Место и способ маркировки установлен в конструкторской документации.
  - 1.8.2 На каждом модуле должны быть указаны:
  - 1) условное обозначение модуля;
  - 2) заводской номер модуля;
- 3) дата изготовления (двумя первыми цифрами указывают месяц, двумя последними год).
  - 1.8.3 Штрих код:

ZZZ УУУУ XXVV ИЛИ ZZZZ УУУУ XXVV

где: zzz или zzzz – код модуля на предприятии;

уууу – заводской номер модуля;

xxvv — дата — xx — месяц, vv — год.

- 1.9 Упаковка
- 1.9.1 Модуль должен быть упакован в соответствии с конструкторской документацией.
  - 1.10 Требования к обеспечению качества в процессе производства
- 1.10.1 В состав технологического процесса должны быть включены отбраковочные испытания каждого блока под максимальной электрической нагрузкой при повышенной температуре среды + 50 °C в течение 4 часов.

Методика – п.3.10.

							ТУ 6589-041-40039437-08			
						ТУ	7			
ИЗМ	Л	№Д	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА					
ИНВ	ИНВ № ПОДЛ ПОДП И ДАТА			B3AM I	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	[ДАТА		
								ФОР	MAT A4	

Таблица 4

(МПЕ600Е) (МПЕ600Н) (МПЕ600П) (МПЕ600Т) (МПЕ600Т) (МПЕ600Р) (МПЕ60ОР) (МПЕ60ОР) (МПЕСОВ) (	Таолица 4			
1 Модуль		Условное обозначение	Кол-во	
(МПЕ600Е) (МПЕ600Н) (МПЕ600Н) (МПЕ600Т) (МПЕ600Т) (МПЕ600Р) (МПЕ60ОР) (МПЕ60ОР) (МПЕСОВ) (М	1	2	3	4
(МПЕ600Е) (МПЕ600Н) (МПЕ600П) (МПЕ600Т) (МПЕ600Т) (МПЕ600Р) (МПЕ60ОР) (МПЕ60ОР) (МПЕСОВ) (	1 Модуль	МПЕ600Г	1	ИЛАВ.436437.014-06
(МПЕ600Н) (МПЕ600Т) (МПЕ600Т) (МПЕ600Т) (МПЕ600Р) (МПЕ60ОВ) (МПЕСОВ) (МП	. 5	(МПЕ600Е)		(ИЛАВ.436437.014-07)
(МПЕ600Т) (МПЕ600Р) (МПЕ600Р) (МПЕ600Р) (МПЕ600Г) (МПЕ600Г) (МПУ600Г) (МПУ600Г) (МПУ600Г) (МПУ600В) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Г) (МПУ600Г) (МПУ600Г) (МПУ600Г) (МПИ600Г) (МПИ600Г) (МПИ600П) (МПИ600В) (МПИ60ОВ) (МПИ6ОВ) (МП		(МПЕ600Н)		
(МПЕ600Р) (МПЕ600V) (МПЕ600V) (МПЕ600V) (МПЕ600П) (МПУ600П) (МПУ600П) (МПУ600В) (МПУ600В) (МПУ600В) (МПУ600В) (МПУ600В) (МПУ600В) (МПУ600В) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600П) (МПУ600П) (МПУ600П) (МПИ600П) (МПИ600П) (МПИ600В) (МПИ600В) (МПИ600В) (МПИ600П) (МПИ600В) (МПИ600Р) (МПИ600Р) (МПИ600Р) (МПИ600Р) (МПИ600Р) (МПИ60ОР) (МПИ6ОР) (МПАВАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА		(МПЕ6003)		(ИЛАВ.436437.014-09)
(МПЕ600У) (МПЕ600Ю)  (МПУ600Г) (МПУ600Г) (МПУ600Е) (МПУ600В) (МПУ600В) (МПУ600Н) (МПУ600В) (МПУ600В) (МПУ600П) (МПУ600В) (МПУ600В) (МПУ600П) (МПУ600В) (МПУ600П) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Ю)  (МПЮ600П) (МПЮ600П) (МПЮ600П) (МПЮ600П) (МПЮ60ОП) (МПО60ОП) (МПОСОП)		(MHE600T)		(ИЛАВ.436437.014-10)
(МПЕ600Ю)  (МПУ600Г)  (МПУ600Е)  (МПУ600В)  (МПУ600В)  (МПУ600В)  (МПУ600В)  (МПУ600В)  (МПУ600В)  (МПУ600В)  (МПУ600В)  (МПУ600В)  (МПУ600Т)  (МПУ600Г)  (МПУ600Р)  (МПУ600Р)  (МПУ600Р)  (МПУ600Р)  (МПУ600Ю)  (МПУ600Ю)  (МПАВ.436437.008-10)  (МПУ600В)  (МПО600П)  (МПО600В)  (МПЮ60ОВ)  (МПЮ60ОВ)  (МПЮ60ОВ)  (МПЮ60ОР)  (МПЮ60ОР)  (МПЮ60ОР)  (МПЮ60ОР)  (МПЮ60ОР)  (МПЮ60ОР)  (МПО60ОР)  (МПО60ОР)  (МПО60ОР)  (МПО60ОР)  (МПО60ОР)  (МПО60ОР)  (МПОСОР)  (МПОС				
(МПУ600Г) (МПУ600Е) (МПУ600В) (МПУ600В) (МПУ600З) (МПУ600Т) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Ю) (МПУ600Ю) (МПУ600Ю) (МПО600Г) (МПО600Г) (МПО600В) (МПО600В) (МПО600В) (МПО600В) (МПО600В) (МПО600В) (МПО600Р) (МПО60ОР) (МПОСООР)		,		
(МПУ600Е) (МПУ600Н) (МПУ600Н) (МПУ600П) (МПУ600Т) (МПУ600Т) (МПУ600Р) (МПУ600Г) (МПУ600Г) (МПИ600Г) (МПИ600Г) (МПИ600Г) (МПИ600П) (МПИ60П) (МПАВ.436437.012-13) (МПИ60П) (МПИ60П) (МПАВ.436437.012-13) (МПИ60П) (МПИ60П) (МПАВ.436437.012-13) (МПИ60П) (МПАВ.436437.012-13) (МП60П) (МП60П) (МПАВ.436437.012-13) (МП60П) (МП60П) (МПАВ.436437.012-13) (МП60П) (МП60П) (МП60П) (МПАВ.436437.012-13) (МП60П) (МП60П) (МП60П) (МПАВ.436437.012-13) (МП60П) (МП60П) (МП60П) (МПАВ.436437.012-13) (МП60П) (МП60П) (МП60П) (МП60П) (МП60П) (МП60П) (МПАВ.436437.012-13) (МП60П) (МП60П) (МП60П) (МП60П) (МП60П) (МП		(МПЕ600Ю)		(ИЛАВ.436437.014-12)
(МПУ600Н) (МПУ600З) (МПУ600Т) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Р) (МПУ600Ю) (МПУ600Ю) (МПУ600Ю) (МПУ600Ю) (МПУ600Ю) (МПО600П) (МПО60П) (МПО60П) (МПО60П) (МПО60П) (МПО60П) (МПО60П) (МПОСОП)		(МПУ600Г)		(ИЛАВ.436437.008-06)
(МПУ6003) (МПУ600T) (МПУ600P) (МПУ600P) (МПУ600V) (МПУ600W) (МПУ600W) (МПО600W) (МПОСОW) (МП		(MIIY600E)		(ИЛАВ.436437.008-07)
(МПУ600Т)       (ИЛАВ.436437.008-10)         (МПУ600Р)       (ИЛАВ.436437.008-11)         (МПУ600Ю)       (ИЛАВ.436437.008-13)         (МПО600П)       (ИЛАВ.436437.009-06)         (МПО600В)       (ИЛАВ.436437.009-07)         (МПО600В)       (ИЛАВ.436437.009-08)         (МПО600В)       (ИЛАВ.436437.009-09)         (МПО600Р)       (ИЛАВ.436437.009-10)         (МПО600Р)       (ИЛАВ.436437.009-13)         (МПО600П)       (ИЛАВ.436437.012-06)         (МПТ600П)       (ИЛАВ.436437.012-07)         (МПТ600В)       (ИЛАВ.436437.012-09)         (МПТ600П)       (ИЛАВ.436437.012-10)         (МПТ600Р)       (ИЛАВ.436437.012-11)         (МПТ600Р)       (ИЛАВ.436437.012-13)         (МПТ600Ю)       (ИЛАВ.436437.012-12)		(МПУ600Н)		(ИЛАВ.436437.008-08)
(МПУ600Р) (МПУ600V) (МПУ600Ю)  (МПО600Г) (МПЮ600Е) (МПЮ600В) (МПЮ600В) (МПЮ600В) (МПЮ600В) (МПЮ60ОВ) (МПЮ60ОР) (МПТ60ОГ) (МПТ60ОВ) (МПТ6ОВ) (МПТ				(ИЛАВ.436437.008-09)
(МПУ600У) (МПУ600Ю)  (МПИ600Г) (МПЮ600Г) (МПЮ600Е) (МПЮ600В) (МПЮ60ОР) (МПТ60ОГ) (МПТ60ОГ) (МПТ60ОВ) (МПТ60ОВ) (МПТ60ОВ) (МПТ60ОВ) (МПТ60ОВ) (МПТ60ОВ) (МПТ60ОР) (МПТ6ОР) (МПТ6ОР) (МПТ6ОР) (МПТ6ОР) (МПТ6ОР) (МПТ6ОР) (МПТ6ОР) (МПТ6ОР) (МПТ6ОР) (МП				
(МПУ600Ю)  (МПЮ600Г)  (МПЮ600Е)  (МПЮ600В)  (МПЮ600В)  (МПЮ600В)  (МПЮ600В)  (МПЮ600В)  (МПЮ600В)  (МПЮ600В)  (МПЮ600В)  (МПЮ600Т)  (МПЮ600Т)  (МПЮ600Р)  (МПЮ600Р)  (МПЮ600Р)  (МПЮ600Ю)  (МПТ600Г)  (МПТ600Е)  (МПТ600В)  (МПТ60ОВ)  (МПТ60ОР)  (МПТ6ОР)  (МПТ6ОР)  (		` /		` ′
(МПЮ600Г) (МПЮ600Е) (МПЮ600В) (МПЮ600Н) (МПЮ600З) (МПЮ600Т) (МПЮ600Р) (МПЮ600Р) (МПЮ600Р) (МПЮ600Р) (МПЮ60ОР) (МПЮ60ОР) (МПЮ60ОР) (МПЮ60ОР) (МПЮ60ОР) (МПЮ60ОР) (МПО60ОР) (МПО60ОР) (МПО60ОР) (МПО60ОР) (МПО60ОР) (МПО60ОР) (МПО60ОР) (МПО60ОР) (МПОСООР) (МПОС				` ′
(МПЮ600Е) (МПЮ600Н) (МПЮ600З) (МПЮ600Т) (МПЮ600Р) (МПТ600Г) (МПТ600Г) (МПТ600Н) (МПТ600В) (МПТ600В) (МПТ60ОГ) (МПТ6ОГ) (МПТ6ОГ		(МПУ600Ю)		(ИЛАВ.436437.008-12)
(МПЮ600Н) (МПЮ6003) (МПЮ600Т) (МПЮ600Р) (МПЮ600Р) (МПЮ600Р) (МПЮ600Р) (МПЮ600Р) (МПЮ600Н) (МПЮ600Н) (МПЮ600Н) (МПТ600Г) (МПТ600Е) (МПТ600Н) (МПТ600П) (МПТ60ОП) (МП60ОП) (МП60ОП) (МП60ОП) (МП60ОП) (МП60ОП) (МП60ОП) (МП60ОП) (МП60ОП) (МП60ОП) (МП6		(МПЮ600Г)		(ИЛАВ.436437.009-06)
(МПЮ6003) (МПЮ600Т) (МПЮ600Р) (МПЮ600Р) (МПЮ600V) (МПЮ600Ю) (МПТ600Г) (МПТ600Е) (МПТ600П) (МПТ60ОП)  ОТАВ.436437.012-12)		(MIIIO600E)		(ИЛАВ.436437.009-07)
(МПЮ600Т) (МПЮ600Р) (МПЮ600У) (МПЮ600Ю)  (МПТ600Г) (МПТ600Г) (МПТ600Е) (МПТ600Н) (МПТ600Т) (МПТ600Р) (МПТ600Р) (МПТ60ОУ) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО)  2 Этикетка  1 на партию  МЛАВ.436437.012-12)				(ИЛАВ.436437.009-08)
(МПЮ600Р) (МПЮ600V) (МПЮ600Ю)  (МПТ600Г) (МПТ600Г) (МПТ600Е) (МПТ600Н) (МПТ600З) (МПТ600Т) (МПТ600Р) (МПТ600Р) (МПТ600Р) (МПТ600Р) (МПТ600Р) (МПТ600Р) (МПТ600Р) (МПТ600V) (МПТ600W)				` ′
(МПЮ600У) (МПТ600Г) (МПТ600Г) (МПТ600Е) (МПТ600Н) (МПТ600Н) (МПТ600З) (МПТ600Т) (МПТ600Р) (МПТ60ОУ) (МПТ60ОУ) (МПТ60ОУ) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ОО) (МПТ60ООО) (МПТ60ООО) (МПТ60ООО) (МПТ60ООО) (МПТ60ООО) (МПТ60ОООО) (МПТ60ОООООООООООООООООООООООООООООООООООО		,		` ′
(МПЮ600Ю)  (МПТ600Г)  (МПТ600Е)  (МПТ600Н)  (МПТ600В)  (МПТ600Н)  (МПТ600З)  (МПТ600Т)  (МПТ600Т)  (МПТ600Р)  (МПТ600Р)  (МПТ600Р)  (МПТ60ОУ)  (МПТ60ОЮ)  2 Этикетка  (МПТ600Ю)  (ИЛАВ.436437.012-09)  (ИЛАВ.436437.012-10)  (ИЛАВ.436437.012-11)  (ИЛАВ.436437.012-13)  (ИЛАВ.436437.012-12)		,		` ′
(МПТ600Г) (МПТ600Е) (МПТ600Н) (МПТ6003) (МПТ600Т) (МПТ600Р) (МПТ600Р) (МПТ600Р) (МПТ600V) (МПТ600V) (МПТ600Н)  1 на партию		,		` ′
(МПТ600E) (МПТ600H) (МПТ6003) (МПТ600T) (МПТ600P) (МПТ600V) (МПТ600H)		(МПЮ600Ю)		(ИЛАВ.436437.009-12)
(МПТ600Н) (МПТ600З) (МПТ600Т) (МПТ600Р) (МПТ600Р) (МПТ600Р) (МПТ600Н)		(МПТ600Г)		(ИЛАВ.436437.012-06)
(МПТ6003) (МПТ600Т) (МПТ600Р) (МПТ600У) (МПТ600Ю)  (ИЛАВ.436437.012-10) (ИЛАВ.436437.012-11) (ИЛАВ.436437.012-13) (ИЛАВ.436437.012-12)  2 Этикетка  1 на Партию  ИЛАВ.754463.001 ЭТ				(ИЛАВ.436437.012-07)
(МПТ600Т) (МПТ600Р) (МПТ600У) (МПТ600Ю)  (ИЛАВ.436437.012-10) (ИЛАВ.436437.012-11) (ИЛАВ.436437.012-13) (ИЛАВ.436437.012-12)  2 Этикетка  1 на Партию  ИЛАВ.754463.001 ЭТ				(ИЛАВ.436437.012-08)
(МПТ600Р) (МПТ600У) (МПТ600Ю) (ИЛАВ.436437.012-13) (ИЛАВ.436437.012-12) 2 Этикетка 1 на ИЛАВ.754463.001 ЭТ партию		(МПТ6003)		(ИЛАВ.436437.012-09)
(МПТ600У) (МПТ600Ю) (ИЛАВ.436437.012-13) (ИЛАВ.436437.012-12) 2 Этикетка 1 на ИЛАВ.754463.001 ЭТ				
(МПТ600Ю) (ИЛАВ.436437.012-12)  2 Этикетка 1 на партию ИЛАВ.754463.001 ЭТ				
2 Этикетка 1 на ИЛАВ.754463.001 ЭТ партию				
партию		(МПТ600Ю)		(ИЛАВ.436437.012-12)
	2 Этикетка		1 на	ИЛАВ.754463.001 ЭТ
			партию	
э э наковка при на при	3 Упаковка		1	По кооперации

						ТУ	Q			
ИЗМ	Л	No⊥	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА		O			
ИНВ	№ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ИНВ № ДУБЛ	ПОДП И	[ДАТА	
							•	ФОР	MAT A4	

#### 2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 2.1 Общие положения
- 2.1.1 Приемка и контроль качества модуля обеспечиваются следующими основными видами испытаний:
  - 1) квалификационные;
  - 2) приемо-сдаточные;
  - 3) периодические;
  - 4) типовые.
- 2.1.2 Правила приемки модуля должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 21194 с дополнениями и уточнениями, приведенными в данном разделе.
  - 2.2 Квалификационные испытания
- 2.2.1 Для впервые осваиваемых модулей предприятием-изготовителем осуществляется изготовление установочной серии модулей и проведение квалификационных испытаний этой серии.
- 2.2.2 Квалификационные испытания проводятся в полном объеме, установленном настоящими ТУ для приемо-сдаточных и периодических испытаний.
- 2.2.3 Квалификационные испытания в соответствии с ГОСТ 15.009 проводятся предприятием-изготовителем.
- 2.2.4 По результатам изготовления и испытаний модулей установочной серии комиссия принимает решение об окончании освоения серийного производства модулей и составляет акт приемки установочной серии модулей.
  - 2.3 Приемо-сдаточные испытания
- 2.3.1 Приемо-сдаточные испытания проводят методом сплошного и выборочного контроля.

Выборочному контролю подвергают модули в количестве не менее установленном в ГОСТ 21194 методом случайной выборки.

2.3.2 Объем приемо-сдаточных испытаний должен соответствовать таблице 5.

Примечание — "+" — испытания проводят, "—" — испытания не проводят.

- 2.4 Периодические испытания
- 2.4.1 Периодическим испытаниям подвергают не менее трех модулей, выдержавших приемо-сдаточные испытания и не реже одного раза в год.
- 2.4.2. Перечень параметров и требований, проверяемых при периодических испытаниях, приведен в таблице 5.
- 2.4.3 Отбор образцов на испытания проводят из потока методом случайной выборки.

Отбор модулей оформляется актом по форме принятой на предприятии-изготовителе.

ИЗМ	Л	№Д	ЮКУМ	ПОДП	ДАТА	ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08			
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ИНВ № ИНВ № ДУБЛ ПОДП И			[ДАТА	
		•	•	•				ФОР	MAT A4	

Таблица 5

Наименование испытаний и проверок	_	сдаточные тания	Периоди- ческие	Номера	а пунктов
	Сплошной контроль	Выбороч- ный контроль	испыта- ния	Техн. требо- ваний	Методов испыта- ний
1 Контроль маркировки	+	_	_	1.8	3.8
2 Контроль электрических параметров	+	_	_	1.3.2, 1.3.4– 1.3.9, 1.3.11, 1.3.13	3.3.2– 3.3.7
3 Контроль массы	_	+	_	1.2.2	3.2.2
4 Контроль габаритных, установочных и присоедини- тельных размеров	_	+	_	1.2.1	3.2.1
5 Контроль комплектности	+	_	_	1.7	3.7
6 Испытания на прочность и устойчивость к внешним воздействующим факторам	_	-	+	1.3.10, 1.5	3.5, 3.3.8
7 Испытания на безотказность	_	_	+	1.6	3.6
8 Испытания на безопасность	+	_	+	1.4.1, 1.4.2*	3.4

<sup>\*</sup> При приемо-сдаточных испытаниях проверку сопротивления изоляции по п.1.4.2 проводят только в нормальных климатических условиях.

#### 2.5 Типовые испытания

- 2.5.1 Типовые испытания проводятся для оценки целесообразности и эффективности предлагаемых изменений схемы, конструкции или технологии изготовления модулей, применяемых материалов и покупных комплектующих элементов, а также по рекламациям на модуль.
- 2.5.2 Типовым испытаниям подвергают модули, изготовленные с учетом предлагаемых изменений по предварительным извещениям.
- 2.5.3 Испытания проводят по программе и методике, которые в основном должны содержать:
- 1) необходимые испытания из состава приемо-сдаточных и периодических испытаний;
- 2) требования к количеству и порядку отбора модулей, необходимых для проведения испытаний;
  - 3) указание об использовании модулей, подвергнутых испытаниям.
- 2.5.4 Число модулей, подвергаемых типовым испытаниям, устанавливают в программе испытаний. Отбор модулей оформляют актом.
- 2.5.5 Результаты типовых испытаний оформляются актом и протоколом с отражением всех результатов испытаний.

							TV (500 041 40020427 00			
						ТУ 6589-041-40039437-08			10	
ИЗМ	Л	No Į	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА					
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ІНВ № ИНВ № ДУБЛ ПОДП И			
								ФОР	MAT A4	

#### 3 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

- 3.1 Общие положения
- 3.1.1 Контроль модулей проводят в нормальных климатических условиях, установленных ГОСТ 11478, если другие не указаны при изложении конкретных методов контроля.
- 3.1.2 Перечень рекомендуемого испытательного оборудования и контрольноизмерительной аппаратуры приведен в приложении А.
  - 3.2 Контроль на соответствие требованиям конструкции
- 3.2.1 Габаритные, установочные и присоединительные размеры модуля (п.1.2.1) контролируют сличением с чертежом, приведенным на рисунке В.1 в приложении В, и измерением размеров любыми средствами измерений, обеспечивающими измерения с погрешностями, не превышающими установленные ГОСТ 8.051.
  - 3.2.2 Контроль массы блока (п.1.2.2) проводят взвешиванием на весах.
  - 3.3 Контроль на соответствие требованиям к электрическим параметрам
- 3.3.1 Электрические параметры модуля проверяют по схеме, приведенной на рисунке Б.1 в приложении Б.

Все испытания проводят с обдувом модулей внешним вентилятором (например, типа 2410ML-04W-D40).

- 3.3.2 Проверка выходного напряжения при номинальном входном напряжении (графа 3 таблицы 1) (п.1.3.2), тока потребления (п.1.3.4), диапазона неоперативной регулировки выходного напряжения (п.1.3.11) и напряжения для вентилятора (1.3.13):
- 1) Установить на источнике питания PU1 номинальное входное напряжение (графа 3 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV1;
- 2) Электронной нагрузкой PR2 установить по выходу максимальный ток нагрузки Ін.макс (графа 7 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV4;
  - 3) Измерить выходное напряжение прибором PV3;
  - 4) Измерить ток потребления прибором РА1;
  - 5) Установить перемычку 1;
- 6) Измерить выходное напряжение прибором PV3. Выходное напряжение должно уменьшиться не менее, чем на 5 % от значения, указанного в графе 5 таблицы 1;
  - 7) Снять перемычку 1;
  - 8) Установить перемычку 2;
- 9) Измерить выходное напряжение прибором PV3. Выходное напряжение должно увеличиться не менее, чем на 5% от значения, указанного в графе 5 таблицы 1;

ИЗМ	Л	№ Д	ЮКУМ	ПОДП	ДАТА	ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08			
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM 1	ИНВ №	ПОДП И	І ДАТА		
								ФОР	MAT A4	

- 10) Снять перемычку 2;
- 11) Измерить выходное напряжение прибором PV3;
- 12) Измерить напряжение для питания вентилятора прибором PV2. Напряжение должно быть в пределах  $11.5 \div 12.5$  В.

Результаты проверки считаются положительными, если измеренные выходного напряжения соответствуют требованиям п.1.3.2, потребления – п.1.3.4, регулировка выходного напряжения – п.1.3.11, напряжение для питания вентилятора – п.1.3.13.

- 3.3.3 Проверка нестабильности выходного напряжения при изменении входного напряжения питания от минимального до максимального (п.1.3.6):
- 1) Установить на источнике питания PU1 номинальное входное напряжение (графа 3 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV1;
- 2) Электронной нагрузкой PR2 установить по выходу максимальный ток нагрузки Ін.макс (графа 7 таблицы 1), контролируя его значение по прибору PV4;
  - 3) Измерить выходное напряжение прибором PV3;
- 4) Установить на источнике питания PU1 минимальное входное напряжение (графа 2 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV1;
  - 5) Измерить выходное напряжение прибором PV3.

Нестабильность выходного напряжения определяется по формуле:

$$K_{\text{HECT.1}} = \frac{U_{\text{BbIX1}} - U_{\text{BbIX0}}}{U_{\text{BbIX0}}} \cdot 100\%$$
 (1)

 ${\rm U_{BbIX}}_0$  — выходное напряжение при номинальном входном напряжении; где:

 ${\rm U_{Bыx_1}}$  – выходное напряжение при минимальном входном напряжении.

- 6) Установить на источнике питания РU1 максимальное входное напряжение (графа 4 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV1;
  - 7) Измерить выходное напряжение прибором PV3;

Нестабильность выходного напряжения определяется по формуле:

$$K_{_{HECT.2}} = \frac{U_{_{BbIX\,2}} - U_{_{BbIX\,0}}}{U_{_{BbIX\,0}}} \cdot 100\,\% \tag{2}$$
 
$$U_{_{BbIX\,0}} - \text{выходное напряжение при номинальном входном напряжении;}$$

где:

 ${\rm U_{BMX\,2}}$  – выходное напряжение при максимальном входном напряжении.

Результаты проверки считаются положительными, если нестабильность выходного напряжения определенная по формулам (1) и (2) соответствует требованиям п.1.3.6.

ИЗМ	Л	<b>№</b> Д	<b>Г</b> ОКУМ	ПОДП	ДАТА	ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08				
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП	И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ДАТА				
	•	•			•			ФОР	MAT A4		

- 3.3.4 Проверка нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки от Ін.макс до х.х.(п.1.3.7).
- 1) Установить на источнике питания PU1 номинальное входное напряжение (графа 3 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV1;
- 2) Электронной нагрузкой PR2 установить по выходу максимальный ток нагрузки Iн.макс (графа 7 таблицы 1), контролируя его значение по прибору PV4;
  - 3) Измерить выходное напряжение прибором PV3;
- 4) Электронной нагрузкой PR2 установить по выходу ток нагрузки равный нулю (режим x.x.), контролируя его значение прибором PV4;
  - 5) Измерить выходное напряжение прибором PV3;

Нестабильность выходного напряжения определяется по формуле:

$$K_{\text{HECT.1}} = \frac{U_{\text{BbIX 1}} - U_{\text{BbIX 0}}}{U_{\text{BbIX 0}}} \cdot 100\%$$
 (3)

где:  $U_{\text{вых}_0}$  – выходное напряжение канала при Ін.макс;

 ${\rm U_{BbIX1}}$  – выходное напряжение при х.х.

Результаты проверки считаются положительными, если нестабильность выходного напряжения определенная по формуле (3) соответствует требованиям п.1.3.7.

- 3.3.5 Проверка срабатывания защиты от перегрузки и короткого замыкания по выходу (п.1.3.8):
- 1) Установить на источнике питания PU1 номинальное входное напряжение (графа 3 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV1;
- 2) Электронной нагрузкой PR2 установить по выходу максимальный ток нагрузки Ін.макс (графа 7 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV4;
  - 3) Измерить выходное напряжение прибором PV3;
- 4) Измерить прибором PA1 ток потребления на соответствие требованиям п.1.3.4;
- 5) Увеличивая ток нагрузки выше максимального значения, измерить ток защиты от перегрузки, при котором начнется снижение выходного напряжения. Продолжая увеличивать ток нагрузки, убедится в устойчивой работе при снижении выходного напряжения до величины 0,87·Uвых.ном.
  - 6) Установить по выходу максимальный ток нагрузки.
- 7) Кнопкой «SHORT CIRCUIT» (на электронной нагрузке PR2) установить режим к.з. модуля. Длительность к.з. 3 ÷ 10 с;
- 8) Измерить ток потребления прибором PA1, а выходное напряжение прибором PV3.

Ток потребления не должен превышать 0,1 тока потребления в режиме максимальной нагрузки (п.1.3.4), а выходное напряжение должно снижаться.

						ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08			
ИЗМ	Л	No⊥	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА					
ИНВ	В № ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ІНВ № ИНВ № ДУБЛ ПОДП И			ДАТА	
								ФОР	MAT A4	

- 9) Снять режим к.з.;
- 10) Измерить выходное напряжение прибором PV3;
- 11) Измерить ток потребления прибором РА1.

Результаты проверки считаются положительными, если ток срабатывания защиты от перегрузки соответствует требованиям п.1.3.8, после отмены режима к.з. происходит восстановление работоспособности модуля, выходное напряжение соответствует требованию п.1.3.2; а ток потребления – п.1.3.4.

- 3.3.6 Проверка защиты модуля от перенапряжения на выходе (п.1.3.9):
- 1) Установить на источнике питания PU1 номинальное входное напряжение (графа 3 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV1;
- 2) Электронной нагрузкой PR2 установить по выходу максимальный ток нагрузки Ін.макс (графа 7 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV4;
  - 3) Измерить выходное напряжение прибором PV3;
- 4) Закоротить перемычкой выводы 1-2 оптопары U1 на  $1 \div 3$  с (см. рисунок B.1 в приложении B);
- 5) Измерить выходное напряжение прибором PV3. Напряжение должно быть не более 1,4·Uном;
  - 5) Снять замыкание выводов оптопары U1;
  - 6) Измерить выходное напряжение прибором PV3.

Результаты проверки считаются положительными, если после проверки защиты модуля от перенапряжения происходит восстановление его работоспособности, и выходное напряжение соответствует требованию п.1.3.2.

- 3.3.7 Измерение амплитуды пульсации выходного напряжения (п.1.3.5) проводят прибором PO1. Схема для измерений приведена на рисунке  $\Gamma$ .1 в приложении  $\Gamma$ .
- 1) Установить на источнике питания PU1 минимальное входное напряжение (графа 2 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV1;
- 2) Электронной нагрузкой PR2 установить по выходу максимальный ток нагрузки Ін.макс (графа 7 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV4;
  - 3) Измерить амплитуду пульсации (от пика до пика) прибором РО1;
- 4) Установить на источнике питания PU1 номинальное входное напряжение (графа 3 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV1;
  - 5) Измерить амплитуду пульсации (от пика до пика) прибором РО1;
- 6) Установить на источнике питания PU1 максимальное входное напряжение (графа 4 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV1;
  - 7) Измерить амплитуду пульсации (от пика до пика) прибором РО1;
- 8) Установить на источнике питания PU1 минимальное входное напряжение (графа 2 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV1;

							TNI (500 041 40020427 00			
						ТУ 6589-041-40039437-08			1./	
ИЗМ	Л	No⊥	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА					
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	І ДАТА			
								ФОР	MAT A4	

- 9) Электронной нагрузкой PR2 установить по выходу ток нагрузки 0,1·Ін.макс, контролируя его значение прибором PV4;
  - 10) Повторить операции п.п.3.3.7.3)  $\div$  3.3.7.7).

Результаты проверки считаются положительными, если амплитуда пульсации выходного напряжения соответствует требованию п.1.3.5.

3.3.8 Проверка тепловой защиты модуля (п.1.3.10). Схема для измерений приведена на рисунке Б.1 в приложении Б.

Испытания проводят при испытании модуля на воздействие повышенной температуры.

- 1) Установить на источнике питания PU1 минимальное входное напряжение (графа 2 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV1;
- 2) Электронной нагрузкой PR2 установить по выходу максимальный ток нагрузки Ін.макс (графа 7 таблицы 1), контролируя его значение прибором PV4;
  - 3) Измерить выходное напряжение прибором PV3;
  - 4) Выключить модуль;
- 5) Поднять температуру в камере до +85 °C. Поместить модуль в камеру. Выдержать при температуре +85 °C в течение 1 часа;
  - 6) Включить модуль. Напряжение на выходе модуля должно отсутствовать;
  - 7) Включить камеру на снижение температуры до + 50°.

При снижении температуры должно произойти включение модуля;

8) Измерить выходное напряжение прибором PV3.

Результаты проверки считаются положительными, если при снижении температуры на элементах модуля произошло его автоматическое включение, а измеренное значение выходного напряжения соответствует требованиям п.1.3.2.

- 3.4 Контроль на соответствие требованиям безопасности
- 3.4.1 Проверку электрической прочности изоляции (п.1.4.1) модулей проводят на установке TW1 путем приложения испытательного напряжения постоянного тока величиной 1000 В между входными и выходными контактами

Входные и выходные контакты предварительно закоротить.

Повышение напряжения до испытательного значения проводят плавно или ступенями со скоростью примерно 10 % от испытательного напряжения в 10 с.

Прочность изоляции проверяют в течение 1 мин, после чего напряжение плавно или ступенями снижают до нуля.

Погрешность установки испытательного напряжения не должна превышать  $\pm 5 \%$ .

Модули считаются выдержавшими проверку, если:

- в процессе проверки не наблюдались пробой и поверхностное перекрытие изоляции;
  - выходное напряжение, измеренное после проверки, соответствует п.1.3.2.

ИЗМ	Л	No J	<b>ДОКУМ</b>	ПОДП	ДАТА	ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08			
ИНВ	В № ПС	ДЛ	ПОДП	И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	[ДАТА			
								ФОР	MAT A4	

3.4.2 Проверку сопротивления изоляции (п.1.4.2) в нормальных климатических условиях проводят прибором PR1. Испытательное напряжение 100 В подается между входными контактами и выходными контактами.

Входные и выходные контакты предварительно закоротить.

Показания отсчитываются по истечении 1 мин после подачи испытательного напряжения.

Модуль считается выдержавшим проверку, если сопротивление изоляции не менее 20 МОм.

- 3.5 Испытания модуля на устойчивость к внешним воздействующим факторам (п.п.1.5, 1.3.12) проводят по методикам, утвержденным главным инженером предприятия- изготовителя.
- 3.6 Испытания модулей на надежность (п.1.6) проводят по методикам, утвержденным главным инженером предприятия-изготовителя.
  - 3.7 Контроль комплектности
- 3.7.1 Контроль модулей на соответствие требованиям п.1.7 проводят сличением представленного модуля и приложенных документов с таблицей 4.
  - 3.8 Контроль на соответствие требованиям к маркировке
- 3.8.1 Контроль маркировки модулей на соответствие требованиям п.1.8 проводят сличением с конструкторской документацией на модуль.
  - 3.9 Контроль на соответствие требованиям к упаковке
- 3.9.1 Контроль на соответствие требованиям п.1.9 проводят путем проверки упаковки на соответствие требованиям конструкторской документации.
- 3.10 Отбраковочные испытаний модулей по п.1.10 в процессе производства проводят по методике, утвержденной главным инженером предприятия-изготовителя.

						ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08			
ИЗМ	JI	Nº /	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА					
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	[ ДАТА			
								ФОР	MAT A4	

#### 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 4.1 Упакованные в соответствии с конструкторской документацией модули могут транспортироваться всеми видами транспорта в условиях группы 5 ГОСТ 15150 при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
- 4.2 Модули следует хранить в условиях 1 группы по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

#### 5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Эксплуатационные режимы модуля не должны превышать значений, указанных в ТУ.

Типовая схема включения модуля приведена на рисунке Д.1 в приложении Д.

- 5.2 Рабочие положения модуля любое.
- 5.3 Модуль может эксплуатироваться только с использованием обдува внешним вентилятором. Скорость воздушного потока не менее 3 м/с. Схема приведена на рисунке В.1 в приложении В (габаритный чертеж).
- 5.4 Модуль предназначен для работы от источника постоянного тока с номинальным напряжением  $48~\mathrm{B}-\mathrm{M\PiE600};~48~\mathrm{B}-\mathrm{M\PiY600};~60~\mathrm{B}-\mathrm{M\PiH0600};$   $110~\mathrm{B}-\mathrm{M\PiT600}.$ 
  - 5.5 При установке модуля соблюдать следующие условия:
- 1) обеспечить механическое крепление в четырёх местах, используя отверстия  $\emptyset$  4 мм на плате:
- 2) запрещается кручение выходных контактов модуля вокруг оси и изгиб в плоскости платы модуля;
- 5.6 Затяжку гаек на выходных контактах производить ключом оттарированным на момент затяжки 0,25 кгс.м.

После затяжки гайки проверить наличие электрического контакта, и на выступающей части винта с резьбой по всему периметру с переходом на торец гайки нанести краску по ОСТ4 ГО.019.200 вид 27Г.

Допускается производить подтяжку гайки при нарушении электрического контакта между модулем и нагрузкой.

- 5.7 Модуль имеет возможность регулировки выходного напряжения в пределах не менее  $\pm 5$  %. Регулировка осуществляется внешним переменным резистором (см. рисунок Д.1 в приложении Д).
  - 5.8 Модуль должен работать в диапазоне температур от +5 °C до +50 °C.
- 5.9 Типовое значение коэффициента полезного действия (К.П.Д.), измеренное при номинальном входном напряжении и максимальном токе нагрузки не менее 85%.
- 5.10 Расчетное время наработки между отказами в нормальных климатических условиях  $150\ 000$  часов.
- 5.11 Ремонт модуля осуществляется только специалистами предприятия-изготовителя.

ИЗМ	Л	№ Д	<b>Г</b> ОКУМ	ПОДП	ДАТА	ТУ	лист 17			
ИНВ	В № ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	[ДАТА			
								ФОР	MAT A4	

#### 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества модуля требованиям настоящего ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня приемки модуля представителями ОТК.
- 6.3 В случае обнаружения в модуле дефектов, при условии правильной эксплуатации и хранения в течение гарантийного срока, по вине предприятия-изготовителя производится замена модуля предприятием-изготовителем в кратчайший, технически возможный, срок.

Предприятие-изготовитель снимает гарантии при наличии на модуле следов ударов, царапин и т.д.

ИЗМ	Л	№ Д	ІОКУМ	ПОДП	ДАТА	ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08				
	•										
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ІНВ № ИНВ № ДУБЛ ПОДП И			ІДАТА		
								ФОР	MAT A4		

# Приложение А Перечень контрольно-измерительной аппаратуры и испытательного оборудования, применяемых при испытаниях модуля

Наименование оборудования,	Обозначение ТУ, ГОСТ или	Кол.	Приме-
изделия	основные технические		чание
	характеристики		
1 Источник питания PU1			
– для модулей МПЕ600, МПУ600,	Диапазон напряжения 36 В –		
МПЮ600	72 В (постоянное), ток 20 А	1	
– для модулей МПТ600	Диапазон напряжения 75 В –		
	150 В (постоянное), ток 10 А	1	
2 Осциллограф РО1	Полоса пропускания КВО 0÷20 МГц	1	
3 Вольтамперметр типа М2038,		1	
PA1	ГОСТ 8711-78		
4 Цифровой мультиметр типа			
FLUKE 187, PV1, PV2, PV3, PV4		4	
5 Тераомметр типа E6-13A, PR1	ЯЫ2.722.004 ТУ	1	
6 Пробойная установка типа			
УПУ-10, ТW1	АЭ2.771.001 ТУ	1	
7 Электронная нагрузка DLPP50-			
60-1000A, PR2		1	
8 Измерительный шунт, Rш	50 мВ, 50 А	1	
9 Измеритель температуры			
FLUKE, Pt°		1	
10 Электровентилятор типа			
2410ML-04W-B40, M1		1	
11 Весы типа ВР4149	ТУ 25-7721.0074-90	1	
12 Резистор R1	16 Вт, 15 Ом	1	

Примечание – Допускается применение других типов оборудования и приборов, удовлетворяющих требованиям настоящих ТУ с аналогичными характеристиками или более высокого класса.

ИЗМ	Л	№ Д	ЮКУМ	ПОДП	ДАТА	ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08				
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM	ИНВ №	І ДАТА				
								ФОР	MAT A4		

### Приложение Б




Рисунок Б.1 – Схема проверки электрических параметров модуля питания

ИЗМ	Л	№ Д	ІОКУМ	ПОДП	ДАТА	ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08				
				, ,		•					
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	⁄ІНВ №	І ДАТА				
								ФОР	MAT A4		

#### Приложение В





Рисунок В.1 – Габаритный чертеж модуля питания

#### Примечания

- 1 Ответная часть разъема XP2 входит в состав поставки.
- 2 Скорость воздушного потока при обдуве внешним вентилятором не менее 3 м/с.

									ЛИСТ	
						ТУ	21			
ИЗМ	Л	No⊥	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА					
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ДАТА			
								ФОР	MAT A4	

# Приложение Г (обязательное)



#### Примечания

- 1 В качестве С1 использовать керамические ЧИП-конденсатор емкостью  $0,1~{\rm mk}\Phi.$
- 2 Осциллограф РО1 должен подключаться через разъем. Длина неэкранируемой части измерительного кабеля осциллографа не более 15 мм.
  - 3 Нагрузку подключать непосредственно к пластинам.
- $4~{\rm III}$ ирина и толщина медных пластин должна быть такой, чтобы падение напряжения на них при 100~% нагрузке не превышало 5~% от номинального напряжения.

ИЗМ	Л	<b>№</b> Д	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА	ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08			
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	[ДАТА			
ФОРМА								MAT A4		




Рисунок Д.1 – Типовая схема включения модуля питания

Где: PU – источник питания;

Rн – нагрузка;

XP2 — вилка BH10, ответная часть (гнездо IDS10) входит в состав поставки.

						ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08				
ИЗМ	Л	No⊅	ĮОКУМ	ПОДП	ДАТА		23				
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	ДАТА				
ФОРМА								MAT A4			

# Приложение E Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях

№	Обозначение НТД,	Номер пункта ТУ,
$\Pi/\Pi$	на который дана ссылка	в котором дана ссылка
1	ГОСТ 15150-69	Вводная часть; п. 1.6.2; 4.1; 4.2
2	ГОСТ 21194-87	п. 2.1.2; 2.3.1
3	ГОСТ 15.009-91	п. 2.2.3
4	ГОСТ 11478-88	п. 3.1.1
5	ГОСТ 8.051-81	п. 3.2.1

ИЗМ	Л	№ Д	ЮКУМ	ПОДП	ДАТА	ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08				
	I	,	,	, ,	, ,	<u>I</u>					
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM I	ИНВ №	[ДАТА				
ФОРМАТ								MAT A4			

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Н	омера листо	ов (страни	ц)	Всего		Входящий		
	_				листов		номер		
Изм.	изме-	заме-		аннули-	(стра-	№	сопроводи	Подпись	Дата
	ненных	ненных	новых	рован-	ниц) в	документа	тельного		
				ных	доку-		документа		
					менте		и дата		

						ТУ	ТУ 6589-041-40039437-08				
ИЗМ	Л	No⊅	ЮКУМ	ПОДП	ДАТА	19 0307-041-40037437-00					
ИНВ	№ ПС	ДЛ	ПОДП І	И ДАТА	B3AM 1	ИНВ №	І ДАТА				
								ФОР	MAT A4		